


Características

Customs tariff number 40169991



Indicação

Reparos nos acumuladores de pressão podem ser realizados apenas por pessoal especializado treinado! Favor observar as instruções de reparo anexas.

Descrição

para o acumulador hidráulico de balão IHV
formado por balão sobressalente, jogo de juntas e anel bipartido

Artigo

Designação	para acumulador hidráulico
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 ltr
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 ltr
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 ltr
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 ltr
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 ltr
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 ltr
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 ltr K2
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 ltr
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 ltr